

Link Indispensabili

Guida/Insegnamento/Accompagnamento con attrezzature alpinistiche

1. Il sito dedicato all'itinerario <http://www.ferratacabirol.it/> in cui è presente la possibilità di essere accompagnati e noleggiare il materiale alpinistico
2. L'accompagnamento di Linea Blu- Rai Uno <https://vimeo.com/6545896>
3. Servizi di Guida lungo la via ferrata
<http://it.travelmotus.com/via-ferrata-del-cabirol.html>
<http://www.sardiniatrekking.it/vie-ferrate-in-sardegna.html>
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187885-d4368328-r173536404-Corrado_Conca_Day_Excursions-Sassari_Province_of_Sassari_Sardinia.html
<http://www.esnsassari.it/events/ferrata-del-cabirol-1-wild-sardinia>
www.corradoconca.it
4. Accompagnamento a pagamento lungo le pareti di arrampicata sportiva antistanti
http://www.corradoconca.it/index.php?option=com_content&view=article&id=20:qatsi&catid=2&Itemid=101&lang=it

Disturbo all'avifauna

Il sito dedicato all'itinerario <http://www.ferratacabirol.it/> in cui è presente l'accompagnamento anche di *Missione Natura- La7* e l'intercettazione di nidi durante la ripetizione del percorso

Il Ministero all'Ambiente spiega quando è necessario fare una Valutazione di Incidenza Ambientale e le opere che sono ammesse in aree protette: <http://www.minambiente.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-nella-normativa-italiana>

La storia dell'apertura dell'opera edile

Il sito dedicato all'itinerario <http://www.ferratacabirol.it/> riporta la storia dell'apertura

Pericolo di frana, Manutenzione e Materiali delle opere

1. Il blocco pericolante fatto crollare era situato proprio sopra la parte meridionale della Via Ferrata costruita, sotto il Semaforo. Quanti altri blocchi ci saranno lungo il percorso come questo? <http://video.gelocal.it/lanuovasardegna/locale/capo-caccia-il-gigante-di-roccia-precipita-in-mare/40012/40110>

2. Il sito dedicato all'itinerario <http://www.ferratacabirol.it/> presenta una pagina dedicata alla manutenzione in cui viene spiegato che *sono presenti ancoraggi di acciaio di diversa natura* tra cui AISI316L e AISI304 , quest'ultimo è stato ritirato dal commercio da alcune ditte in quanto nelle zone di mare tende a spezzarsi inavvertitamente e senza danni apparenti ed ha portato alcune ditte, come la RAUMER, a creare appositi ancoraggi denominati AISI316 LINEA MARINA resistenti alla corrosione dell'aereosol marino.
3. Articolo legato alla rottura degli ancoraggi di acciaio AISI304
<http://www.planetmountain.com/News/shownews1.lasso?l=1&keyid=39611>
4. Lavori di contenimento del rischio frane nell'area limitrofa alla via ferrata
<http://notizie.alguer.it/n?id=46370>

Ambiente - Denunce attinenti e precedenti

1. Denuncia da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna di un gruppo di turisti che ha inserito alcuni **ancoraggi di arrampicata**, irremovibili (installazioni fisse meno impattanti di quelle della ferrata) per potere tendere una corda tra due pareti, senza autorizzazione e dentro il **Parco Regionale di Porto Conte**
<http://www.algheroeco.com/slackline-capo-caccia-wwf-e-lipu-daccordo-con-la-denuncia/>
http://lanuovasardegna.gelocal.it/alghero/cronaca/2015/11/21/news/alghero-buca-le-falesie-di-capo-caccia-per-fissare-la-fune-equilibrista-denunciato-1.12484270?refresh_ce
2. Articolo GIG sull'importante pronunciamento della Suprema Corte di cassazione in tema di aree rientranti nella rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), ripreso dalla rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente. L'articolo sottolinea che gli **interventi edilizi in assenza di valutazione di incidenza in aree S.I.C. sono abusivi e costituiscono reato**.
<http://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2013/04/22/gli-interventi-edilizi-in-assenza-di-valutazione-di-incidenza-in-aree-s-i-c-sono-abusivi-e-costituiscono-reato/>
3. L'iter della denuncia da parte di Mountain Wilderness per supposto illecito della **Via Ferrata di Giorrè, finanziata dal Comune di Cargeghe**, è ancora in itinere ma l'Assessorato Regionale alla Difesa dell'Ambiente ha richiesto prescrizioni e divieti per la sua fruizione per il rispetto della LR 23/98 in quanto costruita in prossimità di nidi di specie di interesse comunitario ed ha già riconosciuto che il Comune è iscritto all'IFFI e che l'opera edile è stata costruita in una parete di roccia cartografata come a rischio e pericolo di frana molto elevato (PAI) e. La percorrenza della via ferrata è attualmente interdetta e la documentazione attinente gli aspetti geologici e di rischio, è sulla scrivania degli enti preposti per gli accertamenti. Il Corpo di Vigilanza Ambientale vigila che le prescrizioni e divieti richiesti vengano attuati dal Comune.
<http://www.mountainwilderness.it/news/displaynews.php?idnews=451>
<http://www.banff.it/denuncia-della-via-ferrata-di-giorre/>

4. Articolo on-line del quotidiano Alto Adige sullo **smantellamento della Via Ferrata Pertini perché creata in area SIC e per il disturbo all'avifauna**
<http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2014/10/05/news/selva-scompare-la-ferrata-pertini-1.10061466?ref=search>

5. Articolo GIG sulla sentenza 8-1-13 sulla **violazione del vincolo paesaggistico**
<http://gruppodinterventogiuridicoweb.com/2013/02/28/la-violazione-del-vincolo-paesaggistico-e-un-reato-anche-quando-la-natura-ripristina-lambiente/>